


# アスベスト分析報告書

## 採取箇所一覧

試料	採取場所	部屋番号	試料番号
壁タイル	外部	1	1-4~6
床タイル	外部	1	1-7~9
壁ゾラコート吹付	外部	1	1-10~12
天井リシン吹付	外部	1	1-1~3
床V.T張(青)	1Fホール	2	2-10~12
床V.T張(クリーム)	1Fホール	2	2-7~9
壁A.E.P塗(下地ラス)	1Fホール	2	2-4~6
壁ペンブクロス張(下地PB)	1Fホール	2	2-1~3
天井クロス(下地P.B)	1F階段	4	4-7~9
床グレースラバー張	1F階段	4	4-10~12
壁A.E.P塗(下地モルタル)	1F階段	4	4-1~3
天井ミネラートン(下地P.B)	1F第一相談室	9	9-4~6
ソフト巾木	1F第一相談室	9	9-7~9
床V.T張(白)	1F第一相談室	9	9-1~3
床モルタル	1F講習会室	14	14-1~3
壁ケイカル板	2F談話室	19	19-1~3
壁ビニールクロス張(下地P.B)	2F集会室	29	29-4~6
天井ミネラートンキューブ	2F集会室	29	29-7~9
壁サンフット張	2F集会室	29	29-1~3
壁モルタル	2F廊下 床I.O.Cカーペット(下地耐水ベニヤ)	32	32-1~3
床I.O.Cカーペット(下地耐水ベニヤ)	3Fホール	35	35-1~3
床プリントタイル	3F調理室 壁タイル	39	39-1~3
壁ジュラクサテン塗	3F敷地(茶室入口)	40	40-1~3
天井民芸紙布張(下地P.B)	3F控の間	43	43-1~3
天井ケイカル板	3F和室	45	45-1~3
タイル(調理室)	3F和室	45	45-4~6
壁色プラスター(下地ラスボード)	3F講義室	48	48-1~3
天井布張	1Fポンプ室	58	58-7~9
天井モルタル	2Fポンプ室	58	58-4~6
壁新京壁(下地ラスボード)	3Fポンプ室	58	58-1~3
天井サンフット張	1~3F男子トイレ	11, 25, 51	11-1, 25-1, 51-4
外壁吹付タイル(黒)	1~3F男子トイレ	11, 25, 51	11-2, 25-2, 51-3
外壁吹付タイル(白)	1F講習会室2F会議室3F敷地(茶室入口)	14, 22, 40	14-4, 22-1, 40-4
外壁リシン吹付	2Fロビー、階段	18, 27	18-1~2, 27-1
床シート防水	3F男子トイレ、手洗	37, 51	37-1, 51-1~2




試料採取箇所位置図



1階平面図




試料採取箇所位置図



2階平面図 SCALE=1/200



試料採取箇所位置図



3階平面図





1-1

作業前



1-1

作業後 (補修前)



1-1

作業後 (補修後)



1-2

作業前



1-2

作業後 (補修前)



1-2

作業後 (補修後)

①



1-3

作業前



1-3

作業後 (補修前)



1-3

作業後 (補修後)



1-4

作業前



1-4

作業後 (補修前)



1-4

作業後 (補修後)



1-5

作業前



1-5

作業後 (補修前)



1-5

作業後 (補修後)



1-6

作業前



1-6

作業後 (補修前)



1-6

作業後 (補修後)



1-7

作業前



1-7

作業後 (補修前)



1-7

作業後 (補修後)



1-8

作業前



1-8

作業後 (補修前)



1-8

作業後 (補修後)



1-9

作業前



1-9

作業後 (補修前)



1-9

作業後 (補修後)

①



1-10

作業前



1-10

作業後 (補修前)



1-10

作業後 (補修後)



1-11

作業前



1-11

作業後 (補修前)



1-11

作業後 (補修後)



1-12

作業前



1-12

作業後 (補修前)



1-12

作業後 (補修後)



2-1

作業前



2-1

作業後 (補修前)



2-1

作業後 (補修後)



2-2

作業前



2-2

作業後 (補修前)



2-2

作業後 (補修後)



2-3

作業前



2-3

作業後 (補修前)



2-3

作業後 (補修後)



2-4

作業前



2-4

作業後 (補修前)



2-4

作業後 (補修後)



2-5

作業前



2-5

作業後 (補修前)



2-5

作業後 (補修後)




2-6

作業前



2-6

作業後 (補修前)



2-6

作業後 (補修後)



2-7

作業前



2-7

作業後 (補修前)



2-7

作業後 (補修後)



2-8

作業前



2-8

作業後 (補修前)



2-8

作業後 (補修後)



2-9

作業前



2-9

作業後 (補修前)



2-9

作業後 (補修後)



2-10

作業前



2-10

作業後 (補修前)



2-10

作業後 (補修後)



2-11

作業前



2-11

作業後 (補修前)



2-11

作業後 (補修後)



2-12

作業前



2-12

作業後 (補修前)



2-12

作業後 (補修後)



4-1

作業前



4-1

作業後 (補修前)



4-1

作業後 (補修後)



4-2

作業前



4-2

作業後 (補修前)



4-2

作業後 (補修後)



4-3

作業前



4-3

作業後 (補修前)



4-3

作業後 (補修後)



4-7

作業前



4-7

作業後 (補修前)



4-7

作業後 (補修後)



4-8

作業前



4-8

作業後 (補修前)



4-8

作業後 (補修後)



4-9

作業前




4-9

作業後 (補修前)



4-9

作業後 (補修後)




4-10

作業前



4-10

作業後 (補修前)



4-10

作業後 (補修後)



4-11

作業前




4-11

作業後 (補修前)



4-11

作業後 (補修後)



4-12

作業前



4-12

作業後 (補修前)



4-12

作業後 (補修後)



9-1

作業前



9-1

作業後 (補修前)



9-1

作業後 (補修後)



9-2

作業前



9-2

作業後 (補修前)



9-2

作業後 (補修後)



9-3

作業前



9-3

作業後 (補修前)



9-3

作業後 (補修後)



9-4

作業前



9-4

作業後 (補修前)



9-4

作業後 (補修後)



9-5

作業前



9-5

作業後 (補修前)



9-5

作業後 (補修後)



9-6

作業前



9-6

作業後 (補修前)




9-6

作業後 (補修後)



9-7

作業前



9-7

作業後 (補修前)



9-7

作業後 (補修後)



9-8

作業前



9-8

作業後 (補修前)



9-8

作業後 (補修後)



9-9

作業前



9-9

作業後 (補修前)



9-9

作業後 (補修後)

作業後 (補修後)



11-1

作業前



11-1

作業後 (補修前)



11-1

作業後 (補修後)



11-2

作業前



11-2

作業後 (補修前)



11-2

作業後 (補修後)




14-1

作業前



14-1

作業後 (補修前)



14-1

作業後 (補修後)



14-2

作業前



14-2

作業後 (補修前)



14-2

作業後 (補修後)



14-3

作業前



14-3

作業後 (補修前)



14-3

作業後 (補修後)




14-4

作業前



14-4

作業後 (補修前)



14-4

作業後 (補修後)




18-1

作業前



18-1

作業後 (補修前)



18-1

作業後 (補修後)



18-2

作業前



18-2

作業後 (補修前)



18-2

作業後 (補修後)



19-1

作業前



19-1

作業後 (補修前)



19-1

作業後 (補修後)



19-2

作業前



19-2

作業後 (補修前)



19-2

作業後 (補修後)



19-3

作業前



19-3

作業後 (補修前)



19-3

作業後 (補修後)



22-1

作業前



22-1

作業後 (補修前)



22-1

作業後 (補修後)



25-1

作業前



25-1

作業後 (補修前)



25-1

作業後 (補修後)



25-2

作業前



25-2

作業後 (補修前)



25-2

作業後 (補修後)



27-1

作業前



27-1

作業後 (補修前)



27-1

作業後 (補修後)



29-1

作業前



29-1

作業後 (補修前)



29-1

作業後 (補修後)



29-2

作業前



29-2

作業後 (補修前)



29-2

作業後 (補修後)



29-3

作業前



29-3

作業後 (補修前)



29-3

作業後 (補修後)



29-4

作業前



29-4

作業後 (補修前)



29-4

作業後 (補修後)



29-5

作業前



29-5

作業後 (補修前)



29-5

作業後 (補修後)



29-6

作業前



29-6

作業後 (補修前)



29-6

作業後 (補修後)



29-7

作業前



29-7

作業後 (補修前)



29-7

作業後 (補修後)



29-8

作業前



29-8

作業後 (補修前)



29-8

作業後 (補修後)



29-9

作業前



29-9

作業後 (補修前)



29-9

作業後 (補修後)



32-1

作業前



32-1

作業後 (補修前)



32-1

作業後 (補修後)



32-2

作業前



32-2

作業後 (補修前)



32-2

作業後 (補修後)




32-3

作業前



32-3

作業後 (補修前)



32-3

作業後 (補修後)



35-1

作業前



35-1

作業後 (補修前)



35-1

作業後 (補修後)



35-2

作業前



35-2

作業後 (補修前)



35-2

作業後 (補修後)

作業後 (補修後)



35-3

作業前



35-3

作業後 (補修前)



35-3

作業後 (補修後)



37-1

作業前



37-1

作業後 (補修前)



37-1

作業後 (補修後)



39-1

作業前



39-1

作業後 (補修前)



39-1

作業後 (補修後)



39-2

作業前



39-2

作業後 (補修前)



39-2

作業後 (補修後)



39-3

作業前



39-3

作業後 (補修前)



39-3

作業後 (補修後)



40-1

作業前



40-1

作業後 (補修前)



40-1

作業後 (補修後)




40-2

作業前



40-2

作業後 (補修前)



40-2

作業後 (補修後)




40-3

作業前



40-3

作業後 (補修前)



40-3

作業後 (補修後)



40-4

作業前



40-4

作業後 (補修前)



40-4

作業後 (補修後)



43-1

作業前



43-1

作業後 (補修前)



43-1

作業後 (補修後)



43-2

作業前



43-2

作業後 (補修前)



43-2

作業後 (補修後)



43-3

作業前



43-3

作業後 (補修前)



43-3

作業後 (補修後)



45-1

作業前



45-1

作業後 (補修前)



45-1

作業後 (補修後)



45-2

作業前



45-2

作業後 (補修前)



45-2

作業後 (補修後)



45-3

作業前



45-3

作業後 (補修前)



45-3

作業後 (補修後)




45-4

作業前



45-4

作業後 (補修前)



45-4

作業後 (補修後)



45-5

作業前



45-5

作業後 (補修前)



45-5

作業後 (補修後)



45-6

作業前



45-6

作業後 (補修前)



45-6

作業後 (補修後)



48-1

作業前



48-1

作業後 (補修前)



48-1

作業後 (補修後)



48-2

作業前



48-2

作業後 (補修前)



48-2

作業後 (補修後)



48-3

作業前



48-3

作業後 (補修前)



48-3

作業後 (補修後)



51-1

作業前



51-1

作業後 (補修前)



51-1

作業後 (補修後)



51-2

作業前



51-2

作業後 (補修前)



51-2

作業後 (補修後)



51-3

作業前



51-3

作業後 (補修前)



51-3

作業後 (補修後)



51-4

作業前




51-4

作業後 (補修前)




51-4

作業後 (補修後)



58-1

作業前




58-1

作業後 (補修前)




58-1

作業後 (補修後)




58-2

作業前




58-2

作業後 (補修前)



58-2

作業後 (補修後)



58-3

作業前



58-3

作業後 (補修前)



58-3

作業後 (補修後)



58-4

作業前



58-4

作業後 (補修前)



58-4

作業後 (補修後)



58-5

作業前



58-5

作業後 (補修前)



58-5

作業後 (補修後)



58-6

作業前



58-6

作業後 (補修前)



58-6

作業後 (補修後)



58-7

作業前




58-7

作業後 (補修前)



58-7

作業後 (補修後)



58-8

作業前



58-8

作業後 (補修前)



58-8

作業後 (補修後)




58-9

作業前



58-9

作業後 (補修前)



58-9

作業後 (補修後)

